



Pinout table for connectors J1, J2, and J3:

Pin	J1	J2	J3
1	TRV_P1	+	+
2	XRDY	+	+
3	V50V	+	+
4	V10	+	+
5	V12	+	+
6	V14	+	+
7	V16	+	+
8	V18	+	+
9	V20	+	+
10	V22	+	+
11	V24	+	+
12	V26	+	+
13	V28	+	+
14	V30	+	+
15	V32	+	+
16	V34	+	+
17	V36	+	+
18	V38	+	+
19	V40	+	+
20	V42	+	+
21	V44	+	+
22	V46	+	+
23	V48	+	+
24	V50	+	+
25	V52	+	+
26	V54	+	+
27	V56	+	+
28	V58	+	+
29	V60	+	+
30	V62	+	+
31	V64	+	+
32	V66	+	+
33	V68	+	+
34	V70	+	+
35	V72	+	+
36	V74	+	+
37	V76	+	+
38	V78	+	+
39	V80	+	+
40	V82	+	+
41	V84	+	+
42	V86	+	+
43	V88	+	+
44	V90	+	+
45	V92	+	+
46	V94	+	+
47	V96	+	+
48	V98	+	+
49	V100	+	+
50	V102	+	+
51	V104	+	+
52	V106	+	+
53	V108	+	+
54	V110	+	+
55	V112	+	+
56	V114	+	+
57	V116	+	+
58	V118	+	+
59	V120	+	+
60	V122	+	+
61	V124	+	+
62	V126	+	+
63	V128	+	+
64	V130	+	+
65	V132	+	+
66	V134	+	+
67	V136	+	+
68	V138	+	+
69	V140	+	+
70	V142	+	+
71	V144	+	+
72	V146	+	+
73	V148	+	+
74	V150	+	+
75	V152	+	+
76	V154	+	+
77	V156	+	+
78	V158	+	+
79	V160	+	+
80	V162	+	+
81	V164	+	+
82	V166	+	+
83	V168	+	+
84	V170	+	+
85	V172	+	+
86	V174	+	+
87	V176	+	+
88	V178	+	+
89	V180	+	+
90	V182	+	+
91	V184	+	+
92	V186	+	+
93	V188	+	+
94	V190	+	+
95	V192	+	+
96	V194	+	+
97	V196	+	+
98	V198	+	+
99	V200	+	+
100	V202	+	+

METAL HOLE  
MOUNT HOLES  
Card Edge Mounting Holes